



## AJUSTES Máquina N-Cap Ultra

Estos ajustes son recomendaciones, pueden variar dependiendo de cada máquina y el uso de la misma.

	Air	Temp	Speed
Almohadilla 20x10	12	100	80
Burbuja 40cm	80	130	50
Burbuja 80cm	95	130	20

Tel. (442) 241-5131  
[atencion@oportunai.com](mailto:atencion@oportunai.com)