



AJUSTES Máquina N-Cap Min

Estos ajustes son recomendaciones, pueden variar dependiendo de cada máquina y el uso de la misma.

	Wind	Temp	Speed
Almohadilla 20x10	50-70	170-180	50-90
Almohadilla 20x20	30-40	190-200	40-65
Burbuja 40cm	120-160	180	30-40
Burbuja 80cm	180	180	60

Tel. (442) 241-5131
atencion@oportunai.com

i

o